

LAUDO DE AVALIAÇÃO

Uno IRX 4474

Glademir Karpinski

Engenheiro Mecânico

Especialista em Segurança do Trabalho

SUMÁRIO

2

1. Apresentação .....	4
2. Laudo Técnico .....	4
3. Finalidade .....	4
4. Informações complementares .....	4
5. Histórico .....	5
6. Análise .....	5
7. Conclusão .....	6
8. Apêndice .....	7
8.1. Foto 1 .....	7
8.2 Foto 2 .....	7
8.3 Foto 3 .....	8
8.4 Foto 4 .....	8
8.5 Foto 5 .....	8
8.6 Foto 6 .....	9
8.7 Foto 7 .....	9
8.8 Foto 8 .....	9
8.9 Foto 9 .....	10
8.10 Foto 10 .....	10
8.11 Foto 11 .....	10
8.12 Foto 12 .....	11
8.13 Foto 13 .....	11
8.14 Foto 14 .....	11
8.15 Foto 15 .....	12
8.16 Foto 16 .....	12
8.17 Foto 17 .....	12

**Glademir Karpinski**

Engenheiro Mecânico  
Especialista em Segurança do Trabalho  
MBA em Gestão Ambiental

8.18 Foto 18 .....	13
8.19 Foto 19 .....	13
8.20 Foto 20 .....	13
8.21 Foto 21 .....	14
8.22 Foto 22 .....	14
8.23 Foto 23 .....	14
8.24 Foto 24 .....	15
8.25 Foto 25 .....	15
8.26 Foto 26 .....	15
8.27 Foto 27 .....	16
8.28 Foto 28 .....	16
8.29 Foto 29 .....	16
8.30 Foto 30 .....	17
8.31 Foto 31 .....	17
8.32 Foto 32 .....	17
8.33 Foto 33 .....	18
8.34 Foto 34 .....	18
8.35 Foto 35 .....	18
8.36 Foto 36 .....	19
8.37 Foto 37 .....	19
8.38 Foto 38 .....	19
8.39 Foto 39 .....	20
8.40 Foto 40 .....	20
8.41 Foto 41 .....	20
8.42 Foto 42 .....	21
9. Anexo .....	22
9.1. ART .....	22

## **1. Apresentação**

**Glademir Karpinski**, Engenheiro Mecânico, Especialista em Segurança do Trabalho, inscrito no CREA nº RS083466. Vem expor e o que segue:

O contratante solicita a confecção de um laudo de avaliação de um veículo, marca Fiat, modelo Uno Mille Way Econ, placas IRX-4474, cap 5p, 66 CV, Renavam 327110937, chassi 9BD15804AC6585516, ano 2011/2012, cor branca, de propriedade da Prefeitura Municipal de Carlos Gomes, conforme fotos no apêndice.

## **2. Laudo Técnico**

Contratante

Prefeitura Municipal de Carlos Gomes

Município de Carlos Gomes - RS

## **3. Finalidade**

A finalidade do presente laudo é fornecer uma avaliação de mercado do veículo acima caracterizado.

## **4. Informações complementares**

Data da vistoria: 09/04/2019

Local da vistoria: Município de Carlos Gomes

## 5. Histórico

Aos nove dias, do mês de abril, do ano de dois mil e dezenove, o Sr. Prefeito Municipal da cidade de Carlos Gomes, incumbiu o signatário, o Eng. Glademir Karpinski, a tarefa de realizar um laudo de avaliação de mercado do veículo acima caracterizado.

5

Teve-se acesso ao veículo em questão, com fotos no apêndice.

## 6. Análise

Foi realizada a análise do veículo em questão, na lataria, motor, parte elétrica, caixa de câmbio, suspensão, freio, equipamentos de segurança, pneus, revestimento interno, painel, na qual foi constatado o valor aproximado de mercado, observando os itens a seguir:

Item	Avaliação	Descrição
Estado geral do veículo	C	Seu estado geral é ruim.
Estofamento	C	Seu estado é ruim.
Painel (ponteiros e lâmpadas indicadoras)	C	Seu estado é ruim, necessita limpeza e reparos.
Faróis e Lâmpadas em geral	C	Seu estado é ruim, faróis ruim.
Sinaleiras	C	Seu estado é ruim.
Funilaria	C	Seu estado é ruim, amassados e trincos diversos.
Assoalho	C	Seu estado é ruim, batidas de pedras e amassados diversos.
Motor	C	Seu estado é ruim, necessita de reparos.
Caixa de Transmissão	B	Seu estado é regular, apresentando dificuldade de engate das marchas.
Freio dianteiro	C	Seu estado é ruim
Freio traseiro	C	Seu estado é ruim
Suspensão dianteira	C	Seu estado é ruim
Suspensão traseira	C	Seu estado é ruim
Pintura	C	Seu estado é ruim.
Pneus (desgaste e calibração)	B	Seu estado regular.
Ventilação	C	Seu estado é ruim.
Parachoque dianteiro	C	Seu estado é ruim.
Parachoque traseiro	C	Seu estado é ruim.
Buzina	C	Seu estado é ruim, não possui.
Estepe/chave de roda/triângulo	B	Seu estado é regular.

**Glademir Karpinski**

Engenheiro Mecânico  
Especialista em Segurança do Trabalho  
MBA em Gestão Ambiental

Item	Avaliação	Descrição
Limpador de parabrisa (palhetas, esguicho e nível da água)	BC	Necessita reparos
Extintor	C	Seu estado é ruim
Pedal de embreagem (altura e pressão)	C	Apresenta-se com desgaste.
Freio de mão	C	Seu estado é ruim.
Parte elétrica	C	Seu estado é ruim.
Forração interna	C	Seu estado é ruim.
Rolamento das rodas	C	Necessita de revisão.
Sistema de exaustão (vazamento, corrosão e suportes)	C	Necessita de revisão.
Documentação	A	Documentação em dia

6

Legenda: A – Bom B – Regular C – Ruim

**7. Conclusão**

Em face ao exame pericial realizado, e com base na análise do item 6 e pesquisa de mercado, no veículo acima caracterizado, conclui-se que, o mesmo apresenta um valor aproximado de mercado de aproximadamente R\$ 3.000,00 (Três Mil Reais).

Sendo o presente laudo impresso, via computador, encerrado e lavrado em 18 de abril do corrente ano, contendo 22 (vinte e duas) páginas, numeradas sequencialmente, impressas e rubricadas no anverso, com 42 (quarenta e duas) fotos no apêndice, ART, em anexo.



---

Eng. Glademir Karpinski

Rua Senador Salgado Filho, 779  
Getúlio Vargas – RS  
CEP 99.900-000  
Fone: (54) 3341-1387  
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com

## 8. Apêndice

### 8.1. Foto 1

7



### 8.2 Foto 2



**Glademir Karpinski**

Engenheiro Mecânico  
Especialista em Segurança do Trabalho  
MBA em Gestão Ambiental

**8.3 Foto 3**



**8.4 Foto 4**



**8.5 Foto 5**





**Glademir Karpinski**

Engenheiro Mecânico  
Especialista em Segurança do Trabalho  
MBA em Gestão Ambiental

**8.6 Foto 6**



**8.7 Foto 7**



**8.8 Foto 8**



Rua Senador Salgado Filho, 779  
Getúlio Vargas – RS  
CEP 99.900-000  
Fone: (54) 3341-1387  
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com

**Glademir Karpinski**

Engenheiro Mecânico  
Especialista em Segurança do Trabalho  
MBA em Gestão Ambiental

**8.9 Foto 9**



**8.10 Foto 10**



**8.11 Foto 11**



**8.12 Foto 12**



**8.13 Foto 13**



**8.14 Foto 14**



**8.15 Foto 15**



**8.16 Foto 16**



**8.17 Foto 17**



**8.18 Foto 18**



**8.19 Foto 19**



**8.20 Foto 20**



**Glademir Karpinski**

Engenheiro Mecânico  
Especialista em Segurança do Trabalho  
MBA em Gestão Ambiental

**8.21 Foto 21**



**8.22 Foto 22**



**8.23 Foto 23**



Rua Senador Salgado Filho, 779  
Getúlio Vargas – RS  
CEP 99.900-000  
Fone: (54) 3341-1387  
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com

**8.24 Foto 24**



**8.25 Foto 25**



**8.26 Foto 26**



**8.27 Foto 27**



**8.28 Foto 28**



**8.29 Foto 29**





**8.30 Foto 30**



**8.31 Foto 31**



**8.32 Foto 32**



**8.33 Foto 33**



**8.34 Foto 34**



**8.35 Foto 35**



**8.36 Foto 36**



**8.37 Foto 37**



**8.38 Foto 38**



**8.39 Foto 39**



**8.40 Foto 40**



**8.41 Foto 41**



**8.42 Foto 42**



# Glademir Karpinski

Engenheiro Mecânico  
Especialista em Segurança do Trabalho  
MBA em Gestão Ambiental

## 9. Anexo 9.1. ART

22

		<b>Anotação de Responsabilidade Técnica - ART</b> Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977				<b>ART Número</b> 10155641	
<b>Tipo:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		<b>Participação Técnica:</b> INDIVIDUAL-PRINCIPAL					
<b>Convênio:</b> NÃO É CONVÊNIO		<b>Motivo:</b> NORMAL					
<b>Contratado:</b>							
<b>Carteira:</b> R5001460		<b>Profissional:</b> GLADEMIR KARPINSKI		<b>E-mail:</b> glademir.karpinski@gmail.com			
<b>RNP:</b> 2200072872		<b>Título:</b> Engenheiro Mecânico Especialista de Segurança do Trabalho					
<b>Empresa:</b> NENHUMA EMPRESA		<b>Nº.Reg.:</b>					
<b>Contratante:</b>							
<b>Nome:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES		<b>E-mail:</b> adm@carlosgomes.rs.gov.br					
<b>Endereço:</b> RUA PADRE ESTEVÃO VONSGOSKI 409		<b>Telefone:</b> (54) 3613-4138		<b>CPF/CNPJ:</b>		<b>UF:</b> RS	
<b>Cidade:</b> CARLOS GOMES		<b>Bairro:</b>		<b>CEP:</b>		<b>UF:</b> RS	
<b>Identificação da Obra/Serviço:</b>							
<b>Proprietária:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES		<b>CPF/CNPJ:</b>		<b>UF:</b> RS			
<b>Endereço da Obra/Serviço:</b> RUA PADRE ESTEVÃO VONSGOSKI 409 Município Carlos Gomes		<b>Cidade:</b> CARLOS GOMES		<b>Bairro:</b>		<b>CEP:</b> UF: RS	
<b>Finalidade:</b> PÚBLICO		<b>Vlr Contrato(R\$):</b> 2.000,00		<b>Benefício(R\$):</b> 2.000,00		<b>Est.Classe:</b>	
<b>Data Início:</b> 09/04/2019		<b>Prev.Fim:</b> 26/04/2019					
<b>Atribuição Técnica</b>	<b>Descrição da Obra/Serviço</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Unid.</b>			
Avaliação	Veículos Automotores - Ônibus						
Avaliação	Máquinas, Equipam. e Implementos Agrícolas em Florestas						
Avaliação	Veículos Automotores						
Avaliação	SUCATA						
Visitas	Máquinas, Equipam. e Implementos Agrícolas em Florestas						
Visitas	Máquinas Redutoras						

ART registrada (paga) no CREA-RS em 18/04/2019

	<b>Declaro serem verdadeiras as informações acima</b>	<b>De acordo</b>
<b>Local e Data</b>	<b>GLADEMIR KARPINSKI</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES</b>
	<b>Profissional</b>	<b>Contratante</b>

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODERÁ SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK CIDADÃO - ART CONSULTA

Rua Senador Salgado Filho, 779  
Getúlio Vargas – RS  
CEP 99.900-000  
Fone: (54) 3341-1387  
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com