

LAUDO DE AVALIAÇÃO

Palio IWD 1669

Glademir Karpinski

Engenheiro Mecânico

Especialista em Segurança do Trabalho

SUMÁRIO

| | |
|-------------------------------------|----|
| 1. Apresentação | 4 |
| 2. Laudo Técnico | 4 |
| 3. Finalidade | 4 |
| 4. Informações complementares | 4 |
| 5. Histórico | 5 |
| 6. Análise | 5 |
| 7. Conclusão | 6 |
| 8. Apêndice | 7 |
| 8.1. Foto 1 | 7 |
| 8.2 Foto 2 | 7 |
| 8.3 Foto 3 | 8 |
| 8.4 Foto 4 | 8 |
| 8.5 Foto 5 | 8 |
| 8.6 Foto 6 | 9 |
| 8.7 Foto 7 | 9 |
| 8.8 Foto 8 | 9 |
| 8.9 Foto 9 | 10 |
| 8.10 Foto 10 | 10 |
| 8.11 Foto 11 | 10 |
| 8.12 Foto 12 | 11 |
| 8.13 Foto 13 | 11 |
| 8.14 Foto 14 | 11 |
| 8.15 Foto 15 | 12 |
| 8.16 Foto 16 | 12 |
| 8.17 Foto 17 | 12 |

Glademir Karpinski

Engenheiro Mecânico
Especialista em Segurança do Trabalho
MBA em Gestão Ambiental

| | | |
|--------------------|----|----------|
| 8.18 Foto 18 | 13 | 3 |
| 8.19 Foto 19 | 13 | |
| 8.20 Foto 20 | 13 | |
| 8.21 Foto 21 | 14 | |
| 8.22 Foto 22 | 14 | |
| 8.23 Foto 23 | 14 | |
| 8.24 Foto 24 | 15 | |
| 8.25 Foto 25 | 15 | |
| 8.26 Foto 26 | 15 | |
| 8.27 Foto 27 | 16 | |
| 8.28 Foto 28 | 16 | |
| 8.29 Foto 29 | 16 | |
| 8.30 Foto 30 | 17 | |
| 8.31 Foto 31 | 17 | |
| 8.32 Foto 32 | 17 | |
| 8.33 Foto 33 | 18 | |
| 8.34 Foto 34 | 18 | |
| 8.35 Foto 35 | 18 | |
| 8.36 Foto 36 | 19 | |
| 8.37 Foto 37 | 19 | |
| 8.38 Foto 38 | 19 | |
| 8.39 Foto 39 | 20 | |
| 8.40 Foto 40 | 20 | |
| 9. Anexo | 21 | |
| 9.1. ART | 21 | |

Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 3341-1387
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com

1. Apresentação

Glademir Karpinski, Engenheiro Mecânico, Especialista em Segurança do Trabalho, inscrito no CREA nº RS083466. Vem expor e o que segue:

O contratante solicita a confecção de um laudo de avaliação de um veículo, marca Fiat, modelo Palio Fire Way, placas IWD-1669, cap 5p, 75 CV, Renavam 1028905723, chassi 9BD17144LF7505154, ano 2014/2015, cor branca, de propriedade da Prefeitura Municipal de Carlos Gomes, conforme fotos no apêndice.

2. Laudo Técnico

Contratante

Prefeitura Municipal de Carlos Gomes

Município de Carlos Gomes - RS

3. Finalidade

A finalidade do presente laudo é fornecer uma avaliação de mercado do veículo acima caracterizado.

4. Informações complementares

Data da vistoria: 09/04/2019

Local da vistoria: Município de Carlos Gomes

5. Histórico

Aos nove dias, do mês de abril, do ano de dois mil e dezenove, o Sr. Prefeito Municipal da cidade de Carlos Gomes, incumbiu o signatário, o Eng. Glademir Karpinski, a tarefa de realizar um laudo de avaliação de mercado do veículo acima caracterizado.

5

Teve-se acesso ao veículo em questão, com fotos no apêndice.

6. Análise

Foi realizada a análise do veículo em questão, na lataria, motor, parte elétrica, caixa de câmbio, suspensão, freio, equipamentos de segurança, pneus, revestimento interno, painel, na qual foi constatado o valor aproximado de mercado, observando os itens a seguir:

| Item | Avaliação | Descrição |
|---|-----------|---|
| Estado geral do veículo | C | Seu estado geral é ruim. |
| Estofamento | C | Seu estado é ruim. |
| Painel (ponteiros e lâmpadas indicadoras) | C | Seu estado é ruim, necessita limpeza e reparos. |
| Faróis e Lâmpadas em geral | C | Seu estado é ruim, faróis ruim. |
| Sinaleiras | C | Seu estado é ruim. |
| Funilaria | C | Seu estado é ruim, amassados, trincos. |
| Assoalho | C | Seu estado é ruim, batidas de pedras e amassados diversos. |
| Motor | C | Seu estado é ruim, vazamentos, necessita de reparos. |
| Caixa de Transmissão | B | Seu estado é regular, apresentando dificuldade de engate das marchas. |
| Freio dianteiro | C | Necessita reparos |
| Freio traseiro | C | Necessita reparos |
| Suspensão dianteira | C | Necessita reparos |
| Suspensão traseira | C | Necessita reparos |
| Pintura | C | Seu estado é ruim. |
| Pneus (desgaste e calibração) | B | Seu estado regular. |
| Ventilação | C | Necessita reparos |
| Parachoque dianteiro | C | Seu estado é ruim. |
| Parachoque traseiro | C | Seu estado é ruim. |
| Buzina | C | Seu estado é ruim, não possui. |
| Estepe/chave de roda/triângulo | B | Seu estado é regular. |

Glademir Karpinski

Engenheiro Mecânico
Especialista em Segurança do Trabalho
MBA em Gestão Ambiental

| Item | Avaliação | Descrição |
|--|-----------|----------------------------|
| Limpador de parabrisa (palhetas, esguicho e nível da água) | C | Necessita reparos |
| Extintor | C | Seu estado é ruim |
| Pedal de embreagem (altura e pressão) | C | Apresenta-se com desgaste. |
| Freio de mão | C | Seu estado é ruim. |
| Parte elétrica | C | Necessita reparos |
| Forração interna | C | Seu estado é ruim. |
| Rolamento das rodas | C | Necessita de revisão. |
| Sistema de exaustão (vazamento, corrosão e suportes) | C | Necessita de revisão. |
| Documentação | A | Documentação em dia |

6

Legenda: A – Bom B – Regular C – Ruim

7. Conclusão

Em face ao exame pericial realizado, e com base na análise do item 6 e pesquisa de mercado, no veículo acima caracterizado, conclui-se que, o mesmo apresenta um valor aproximado de mercado de aproximadamente R\$ 7.000,00 (Sete Mil Reais).

Sendo o presente laudo impresso, via computador, encerrado e lavrado em 18 de abril do corrente ano, contendo 21 (vinte e uma) páginas, numeradas sequencialmente, impressas e rubricadas no anverso, com 40 (quarenta) fotos no apêndice, ART, em anexo.



Eng. Glademir Karpinski

Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 3341-1387
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com

8. Apêndice

8.1. Foto 1

7



8.2 Foto 2



Glademir Karpinski

Engenheiro Mecânico
Especialista em Segurança do Trabalho
MBA em Gestão Ambiental

8.3 Foto 3



8.4 Foto 4



8.5 Foto 5



Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 3341-1387
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com

Glademir Karpinski

Engenheiro Mecânico
Especialista em Segurança do Trabalho
MBA em Gestão Ambiental

8.6 Foto 6



8.7 Foto 7



8.8 Foto 8



Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 3341-1387
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com

8.9 Foto 9



8.10 Foto 10



8.11 Foto 11



8.12 Foto 12



8.13 Foto 13



8.14 Foto 14



Glademir Karpinski

Engenheiro Mecânico
Especialista em Segurança do Trabalho
MBA em Gestão Ambiental

8.15 Foto 15



8.16 Foto 16



8.17 Foto 17



8.18 Foto 18



8.19 Foto 19



8.20 Foto 20



8.21 Foto 21



8.22 Foto 22



8.23 Foto 23



8.24 Foto 24



8.25 Foto 25



8.26 Foto 26



8.27 Foto 27



8.28 Foto 28



8.29 Foto 29



8.30 Foto 30



8.31 Foto 31



8.32 Foto 32



8.33 Foto 33



8.34 Foto 34



8.35 Foto 35



8.36 Foto 36



8.37 Foto 37



8.38 Foto 38



8.39 Foto 39



8.40 Foto 40



Glademir Karpinski

Engenheiro Mecânico
Especialista em Segurança do Trabalho
MBA em Gestão Ambiental

9. Anexo

9.1. ART

21

| Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul | | ART Número 10155641 | |
|--|---|--|--|
| Tipo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Convênio: NÃO É CONVÊNIO | | Participação Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL Motivo: NORMAL | |
| Cadastro | | | |
| Carteira: R5003490 Profissional: GLADEMIR KARPINSKI E-mail: glademir.karpinski@gmail.com | | RNP: 200007872 Título: Engenheiro Mecânico Especialista de Segurança do Trabalho | |
| Empresa: NENHUMA EMPRESA | | No.Reg: . | |
| Contratante | | | |
| Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES | | E-mail: mda@carlogomes.rs.gov.br | |
| Endereço: RUA PADRE ESTEVÃO VONSGOSKI 409 | | Telefone: (54) 3013-4138 | |
| Cidade: CARLOS GOMES | | CEP/CNPJ: UF: RS | |
| Identificação da Obra/Serviço | | | |
| Proprietária: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES | | CPF/CNPJ: UF: RS | |
| Endereço da Obra/Serviço: RUA PADRE ESTEVÃO VONSGOSKI 409 Município Carlos Gomes | | CEP: UF: RS | |
| Cidade: CARLOS GOMES | | Bairro: CEP: UF: RS | |
| Finalidade: PÚBLICO | | Vlr Contrato(R\$): 2.000,00 | |
| Data Início: 09/04/2019 | | Pres.Fim: 26/04/2019 | |
| Valor: 2.000,00 | | Bens: 2.000,00 | |
| Est.Classe: | | Quantidade | |
| Unid. | | | |
| Atividade Técnica | Descrição da Obra/Serviço | | |
| Avaliação | Veículos Automotores - Ônibus | | |
| Avaliação | Máquinas, Equipam. e Implementos Agrícolas ou Florestas | | |
| Avaliação | Veículos Automotores | | |
| Avaliação | BUCATA | | |
| Visitas | Máquinas, Equipam. e Implementos Agrícolas ou Florestas | | |
| Visitas | Máquinas Rodoviárias | | |

ART registrada (paga) no CREA-RS em 18/04/2019

| | | |
|--------------|--|--|
| Local e Data | Declaro serem verdadeiras as informações acima GLADEMIR KARPINSKI Profissional | De acordo PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES Contratante |
|--------------|--|--|

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODERÁ SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK CIDADÃO - ART CONSULTA

Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 3341-1387
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com