

LAUDO DE VISTORIA

Imasa MPS

Glademir Karpinski

Engenheiro Mecânico

Especialista em Segurança do Trabalho

SUMÁRIO

1. Apresentação	3	
2. Laudo Técnico	3	2
3. Finalidade	3	
4. Informações complementares	3	
5. Histórico	4	
6. Análise	4	
7. Conclusão	5	
8. Apêndice	6	
8.1. Foto 1	6	
8.2. Foto 2	6	
8.3. Foto 3	7	
8.4. Foto 4	7	
8.5. Foto 5	7	
8.6. Foto 6	8	
8.7. Foto 7	8	
8.8. Foto 8	8	
8.9. Foto 9	9	
8.10. Foto 10	9	
8.11. Foto 11	9	
8.12. Foto 12	10	
8.13. Foto 13	10	
8.14. Foto 14	10	
8.15. Foto 15	11	
8.16. Foto 16	11	
8.17. Foto 17	11	
8.18. Foto 18	12	
9. ART	13	
9.1. ART	13	



1. Apresentação

3

Glademir Karpinski, Engenheiro Mecânico, Especialista em Segurança do Trabalho, inscrito no CREA nº RS083466. Vem expor e o que segue:

O contratante solicita a confecção de um laudo de vistoria em uma plantadeira, marca Imasa, modelo MPS, cor vermelha, de propriedade da Prefeitura Municipal de Carlos Gomes, conforme fotos do apêndice.

2. Laudo Técnico

Contratante

Prefeitura Municipal de Carlos Gomes

Município de Carlos Gomes - RS

3. Finalidade

A finalidade do presente laudo de avaliação é de fornecer um parecer técnico sobre o conserto da plantadeira acima caracterizada.

4. Informações complementares

Data da vistoria: 09/04/2019

Local da vistoria: Município de Carlos Gomes



5. Histórico

Aos nove dias, do mês de abril, do ano de dois mil e dezenove, o Sr. Prefeito Municipal da cidade de Carlos Gomes, incumbiu o signatário, o Eng. Glademir Karpinski, a tarefa de realizar um laudo vistoria para conserto dos danos na plantadeira acima caracterizada.

4

6. Análise

Foi realizada a análise da plantadeira em questão, na qual foi constatada a necessidade de substituição das seguintes peças para conserto e seu funcionamento perfeito:

Descrição do item	Quantidade	Valor unitário R\$	Valor total R\$:
Embuchamento Linha Mão de Obra	03	180,00	540,00
Fundo Caixa Inox	01	1.510,00	1.510,00
Molas	10	52,00	520,00
Suporte Disco	05	210,00	1.050,00
Cubos	08	62,00	496,00
Bucha Roda	06	45,00	270,00
Rolamentos Discos 30204	25	12,00	300,00
Retentor Discos	15	10,00	150,00
Gancho da Mola	03	18,00	54,00
Paraf. Disco M8 x 25 Cônico	72	2,00	144,00
Chaveta	12	3,00	36,00
Paraf. ¾ x 4 ½ Completo	06	15,00	90,00
Paraf. ½ x 3 Completo	12	5,00	60,00
Biqueira Extensão	06	8,00	48,00
Extensão Plástica	06	10,00	60,00
Jogo Limpador	06	45,00	270,00
Protetor Retentor	12	5,00	60,00
Eixo Direito	05	20,00	100,00
Eixo Esquerdo	05	20,00	100,00
Tampa Externa	12	9,00	108,00
Paraf. M10 x 40 Completo	12	3,00	36,00
Contra Pino	12	0,50	6,00
Guia Tala Adubo	12	6,00	72,00
Rolamento 6205 Caixa Adubo	10	24,00	240,00
Retentor de Roda	04	22,00	88,00
Feltro Adubo	04	5,00	20,00
Retentor Rodinhas	06	10,00	60,00



Glademir KarpinskiEngenheiro Mecânico
Especialista em Segurança do Trabalho
MBA em Gestão Ambiental

Descrição do item	Quantidade	Valor unitário R\$	Valor total R\$:
Rolamento Rodinhas	12	22,00	264,00
Paraf. Rodinhas 3/8 x 1	18	3,00	54,00
Estabilizador Rodas	03	32,00	96,00
Chaveta "R" Rodas	03	5,00	15,00
Pino Regulagem "L"	03	8,00	24,00
Haste Fixação da Roda "Z"	06	20,00	120,00
Graxeira da Roda	06	2,00	12,00
Paraf. 1/4 x 3/4 Completo	150	0,70	105,00
Disco Corte 15" x 4,5 mm	12	62,00	744,00
Y Plástico	03	6,00	18,00
Manga Comprida Sanfonada	06	16,00	96,00
Botinha Externa Semente	06	15,00	90,00
Manga Plástica Semente	06	18,00	108,00
Braçadeira	06	4,00	24,00
Serviço de: - revisar suporte discos; - revisar rodinhas; - substituir fundo caixa/ montar linhas; - substituir as peças acima descritas; - ajustes diversos.			1.340,00
Total			9.598,00

7. Conclusão

Em face ao exame pericial realizado, com base na análise realizada, na plantadeira acima caracterizada, foi constatada a necessidade de substituição, das peças descritas no item anterior, para o seu perfeito funcionamento. A relação de peças e serviços poderá sofrer alterações no decorrer da execução dos serviços, devido a sua complexidade.

Sendo o presente laudo impresso, via computador, encerrado e lavrado em 18 de abril do corrente ano, contendo 13 (treze) páginas, numeradas sequencialmente, impressas e rubricadas no anverso, com 18 (dezoito) fotos no apêndice, ART em anexo.



Eng. Glademir Karpinski

Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 3341-1387
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com

8. Apêndice

8.1. Foto 1



8.2. Foto 2



8.3. Foto 3



8.4. Foto 4



8.5. Foto 5



8.6. Foto 6



8.7. Foto 7



8.8. Foto 8



8.9. Foto 9



8.10. Foto 10



8.11. Foto 11



8.12. Foto 12



8.13. Foto 13



8.14. Foto 14



8.15. Foto 15



8.16. Foto 16



8.17. Foto 17




8.18. Foto 18



9. ART

9.1. ART

	Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul		ART Número 10155641
 Tipo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Participação Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL Contrato: NÃO É CONVÊNIO Motivo: NORMAL			
Contratado			
Carteira: ES083466 Profissional: GLADEMIR KARPINSKI E-mail: glademir.karpinski@gmail.com RNP: 2200072872 Título: Engenheiro Mecânico Engenheiro de Segurança do Trabalho Empresa: NENHUMA EMPRESA Nr.Reg.:			
Contratante			
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES E-mail: adm@carlosgomes.rs.gov.br Endereço: RUA PADRE ESTEVÃO VONSOSEKI 409 Telefone: (54) 3613-4138 CPF/CNPJ: Cidade: CARLOS GOMES Bairro.: CEP: UF: RS			
Identificação da Obra/Serviço			
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES Endereço da Obra/Serviço: RUA PADRE ESTEVÃO VONSOSEKI 409 Município Carlos Gomes CPF/CNPJ: Cidade: CARLOS GOMES Bairro: CEP: UF: RS Finalidade: PUBLICO Vlr Contrato(R\$): 2.000,00 Honorários(R\$): 2.000,00 Data Inicio: 09/04/2019 Prev.Fim: 26/04/2019 Ent.Classe:			
Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quantidade	Unid.
Avaliação	Veículos Automotores - Ônibus		
Avaliação	Máquinas, Equipam. e Implementos Agrícolas ou Florestais		
Avaliação	Veículos Automotores		
Avaliação	SUCATA		
Visitas	Máquinas, Equipam. e Implementos Agrícolas ou Florestais		
Visitas	Máquinas Rodoviárias		

ART registrada (paga) no CREA-RS em 18/04/2019

Local e Data	Declaro serem verdadeiras as informações acima GLADEMIR KARPINSKI <small>Profissional</small>	De acordo PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES <small>Contratante</small>
--------------	---	---

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODERÁ SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK CIDADÃO - ART CONSULTA

Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 3341-1387
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com

